



escala de los hornos por
queños

de vara

tres quattas de esta escala
se tomaron para una vara p
medir los hornos grandes

D.M.J.L. inven. et delin.

— Vista del Horno por tres de sus quatro costados —

A. Costado con 2 estribos a los lados de la puerta del hogar. B. Costado con la puerta de descarga. C. Costado por donde salen las extremidades de las tres abecax. D. Vña de las tres corxidas de Aludeles. E. Tubo de haspiracion con tres cañones. F. Vñ Aludel curbo con tres de los prim. que compandran una sila que hade tener su principio des del tubo de haspiracion desahustandole primero los cañon partisos verticalmente

Nota Que en la descripcion que deve acompañar las tres estampas, se expandran los usos de todas sus partes.

F. Ch. O. pinx